



# TAPIS

POUR NETTOYER LA SEMELLE DU FER



## CARACTÉRISTIQUE

Tapis nettoyant permettant au fer à repasser de retrouver sa splendeur du premier jour

**Fonctionnement :** frotter énergiquement la semelle du fer froid sur le tapis en poussant le fer de l'arrière vers l'avant. Presser ensuite sur le bouton vapeur du fer afin d'éliminer les résidus de saleté dans les trous du fer, avant d'essuyer la semelle avec un chiffon humide



## FICHE TECHNIQUE

**Composition :** acier et Scotch Brite 3M™

**Dimensions (H x L x P) :** 2,5 x 12,5 x 21 cm

Convient à tous les fers à repasser Laurastar

# TAPIS

## POUR NETTOYER LA SEMELLE DU FER



## INFOS PALETTISATION

**Dimensions emballage  
unitaire (H x L x P) :**  
29 x 13,5 x 2,5 cm

**Poids emballage unitaire :**  
256 g

**Dimensions carton  
(H x L x P) :**  
42 x 40 x 60 cm

**Poids du carton :** 23,9 kg

**Nombre de produits  
par carton :** 90

**Dimensions palette  
(H x L x P) :**  
183 x 80 x 120 cm

**Poids inclus palette :**  
404,7 kg

**Nombre de cartons  
par palette :** 16

Ref. 581.7803.703



www.laurastar.com