



Note Technique

N° 2014 123_G

WAHL Thibault
Le 29/01/2014

Département GAM

Destinataires : B Benard, P Wasson

Copie : D Florin




Produit : *Lave-Linge Front*
Marque : *Listo et Origane*
Modèle : *LF 1005D1 - 1002187*
LF 1206D3 - 1002190
LF 1208D1 - 1005577
OLF 1005-2 - 1008831

Constatation :

Des cas de fuite d'eau ont été constatés sous la machine, vers l'avant.

Identification de la panne :

Après levage de la machine, on s'aperçoit que de l'eau ruisselle le long du contrepoids avant.



Après démontage du jonc de la façade avant, on constate de l'eau sous le joint de porte, sur le contrepoids.



Pour remédier à ce problème, nous suggérons de mieux serrer le joint de porte sur la cuve.



Note Technique


N° 2014 123_G

WAHL Thibault
Le 29/01/2014

Département GAM

Solution :

D'origine, les machines à laver disposent d'un cerclage de joint de porte à ressort.



Sourcing & Création dispose de cerclages de réparation à vis. Ces cerclages permettent un meilleur serrage du joint de porte, et donc empêchent les fuites.



En cas de fuite identifiée de la sorte, vous pouvez effectuer une demande de cerclage de réparation à vis en contactant :

Service SAV SOURCING ET CREATION
SAV-Sourcing@sourcingcreation.com

En précisant :

- Le modèle concerné
- La personne destinataire
- L'adresse de destinataire du nouveau cerclage.

Un cerclage vous sera envoyé dans les plus brefs délais.

Merci de votre compréhension.

Cordialement,

L'équipe GAM