

	<u>Note Technique</u> N° 108_G	Par Thibault WAHL Le 08/03/2013
		Département GAM

Destinataire : Barbara Bénard

Copie : David Florin

Produits concernés : ELVS 472b (258909)
ELVS 472is (258910)
ELV 454b (255896)
ELV 454is (255897)
ELVI 453f (270895)

Marque : ESSENTIEL B

Erreur: Les pictogrammes « manque de sel » et « manque de liquide de rinçage » ont été inversés dans les notices des lave-vaisselle mentionnés ci-dessus.

Comme illustré dans l'exemple ci-dessous :

-
- Symboles des programmes : 
 - Symbole « manque de sel » : 
 - Symbole « manque de liquide de rinçage » :  **Erreur !**
 - Départ différé, temps restant et codes erreur : 

Notice ELV454b – Page 7.

Suite à la mise à jour :

-
- Symboles des programmes : 
 - Symbole « manque de sel » : 
 - Symbole « manque de liquide de rinçage » : 
 - Départ différé, temps restant et codes erreur : 

Notice ELV454b – Page 7.

Et cette erreur s'est glissée dans le reste de la notice.

A noter que toutes les notices ont été vérifiées et seuls ces lave-vaisselle sont concernés. Les modifications ont été apportées, et les nouvelles notices ont été mises à jour sur DPDO et le site internet Boulanger.fr.

Cordialement,
L'équipe GAM