

Produit : Réfrigérateurs combinés ventilés :
ERCV180-55b1, ERCV180-55v1,
ERCV180-55b2, ERCV180-55v2

Marque : EssentielB,

Modèles : 8008147, 8008148, 8008700 et 8008701

Défaut :

Froid excessif dans la partie réfrigérateur (produits dans le bac à légume qui gèlent), Froid insuffisant

Cause possible :

Mauvais réglage du volet de répartition du froid dans la partie congélateur


Solution:

Indiquer au client de mettre le réglage du volet tout à gauche :



55v1.

Position max pour ERCV180-55b1 et ERCV180-



55v2.

Position max pour ERCV180-55b2 et ERCV180-

Cela va réduire l'apport d'air froid dans la partie réfrigérateur et laisser le froid dans le congélateur.

L'équipe Sav Nos Marques