



Note Technique N° 102_G

Par Anne-Sophie RUZICKA
Le 20/01/2011

GAM

Destinataire : David FLORIN

Produit : Cave à vin

Marque : Essentiel B


Modèle : ECVSI 45i

Code Article : 849406




CONSIGNES IMPORTANTES A RESPECTER LORS D'UNE INTERVENTION SAV

Remontage de la plaque de séparation centrale et de la paroi du fond




Mode opératoire :

ATTENTION : 2 longueurs de vis différentes : 7mm et 11,5 mm



Seules les 4 vis d'une longueur de filetage de 7 mm doivent être installées autour de la sortie d'air.

Toutes les autres vis (longueur de filetage 11,50 mm) servent à fixer la cloison du fond. Elles doivent être placées sur la périphérie de la paroi du fond.



Risque en cas de non respect de la consigne : Perforation de l'évaporateur de la batterie de froid

L'équipe technique GAM