



**Note Technique**  
**N° 105\_G**

Par Noël Cédric  
Le 28/10/2011

GAM

***Destinataire : Barbara Benard***

***Copie : David Florin***

***Produit : Lave vaisselle***

***Marque : Essentielb***

***Modèle : ELVI452F***

***Code Article : 850293***



---

***Défaut : Mauvaise qualité de lavage après plusieurs mois d'utilisation et protecteur de surcharge enclenche la vidange de cuve aléatoirement.***

***Origine du défaut : Durite de remplissage de fond de cuve encrassée.***

---

***Solution proposée : Démontez la durite et la nettoyez.***

***Mode opératoire :***


***1- Démontez la traverse inférieure en façade de l'appareil.***




2- *Enlever les colliers de fixation à chaque extrémité de la durite.*

3- *Nettoyer l'intérieur de la durite.*

*Protecteur de  
surcharge.*



*Durite à démonter et à  
nettoyer.*



*Embouts à  
nettoyer.*

4- *Nettoyer également l'embout de sortie du protecteur de surcharge et l'embout d'entrée de remplissage de cuve.*

5- *Remonter l'ensemble.*

*L'équipe technique GAM*