

LISTO



Aide à la réparation / Aftersales solutions

Aspirateur / Vaccum cleaner

AS78L1

8010178

VUE ÉCLATÉE / EXPLODED VIEW

